

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|---------------------|-----|-------|-------|
| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | | | | | |
| D0076 | いすゞ | H24/10 | SKG-FRR90T2-7040339 | 冷凍バン | 株式会社 キャリオン | | | | |
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | T/M | 6速 | |
| ○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明 | 一時抹消 切れ 抹消 | 498,990 km タコグラフ年月 | 2,750 kg | L 6,000 | W 2,070 | H 2100 (2080) | 馬力 | 210ps | ターボ 有 |
| | | | | | | | 3 | ペダル | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|----|---------------|------|----|--------|----------|------------------|---------------|
| エンジン状態 | A B C D E | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | エア | リサイクル料 | 12,080 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | ナシ | | | | | | | 汚れ 少 中 多 | *温度設定 |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | サビ有 | | | | | | | シート破れ 有 無 | (外気17℃設定-30℃) |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 | トプレック | | | | | | | ベツト 有 無 | 庫内17℃⇒-13℃ |
| 型式KL42LOC-T 製造No.F1237 2012年10月製 | | | | | | | | クロス張り 有 無 | 3H稼働 |
| ラッシング2段 ジョルダー2列(フレーム物入2本積込み・カギ付) 水抜き穴9カ所 | | | | | | | | ETC 有 無 | |
| 床:縞板アルミ | | | | | | | | ラジオ 有 無 | カラーバックモニター |

| | | | |
|--------|--|----------------------------------|------------------|
| 外装状態 | リアエアサス 左サイドドア(観音扉)ヘッドライト:ディスチャージ ※ボデーカギ不良 | タイヤ状態 | 1~10、×、欠、で記載 |
| 燃料タンク | 200L | サイドバンパー 1段() マーカー 5対 ※右2ヶ所不灯 | 8 前 8 |
| Fガラス状態 | 要交換 良好 飛石有 | ミラーカバー 破損 | 8 8 8 8 |
| 記録簿 | 有 無 | 工具箱(ステン) ジャッキ・チェーン | 8 8 8 8 |
| PMマフラ | 有 無 | サイドバンパーサビ(左右) | F 5 スペア R |
| 証明書 | 有 無 | 亀裂・曲がり | サイズF 225/80R17.5 |
| S・リミッタ | 有 無 | 化粧板 凹み | サイズR 225/80R17.5 |
| 証明書 | 有 無 | 観音扉 | *スノータイヤは表記する |
| | 当りゴム欠品(左右) | 1490 2010 | |

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります