

| | | | | | |
|-------|-----|------|---------------------|------|------------|
| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | 出品会社 (岡山県) |
| D0001 | いすゞ | R2/3 | 2RG-NPR88AN-7003623 | バン | 株式会社 キャリオン |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|----------|------------|------------|---------------------|-----|-------|-----|---|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | T/M | 6速 | | |
| ○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明 | R4.3.25 切れ 抹消 | 5,212 km タコグラフ年月 ナシ | 2,000 kg | L 4,486 | W 2,089 | H 2159 (2099) | 馬力 | 150ps | ターボ | 有 |
| | | | | | | | 3 | ペダル | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|----|----------|------|-------|--------|------------|--------|----|
| エンジン状態 | A B C D E | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | バキューム | リサイクル料 | 10,440 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | ナシ | | | | | | 汚れ (少) 中 多 | バックカメラ | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | ナシ | | | | | | シート破れ | 有 (無) | |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 | フルハーフ DLK T3DQ919 D-SVCLKE2Q004550 | | | | | | ベツト | 有 (無) | |
| ラッシング2段 床:板 庫内灯2ケ(LED) | | | | | | | クロス張り | 有 (無) | |
| 左サイド扉 観音扉90° ストッパー付 | | | | | | | ETC | 有 (無) | |
| 縦横ネダ:鉄 | | | | | | | ラジオ | (有) 無 | |

外装状態 アドブルー プリクラッシュブレーキ リアステップ 輪止め有 右テールレンズ割れ

燃料タンク 100L

Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 点キズ

記録簿 有 無





PMマフラ 有 (無)

証明書 有 無

S・リミッタ 有 (無)

証明書 有 無

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 2対

テール割れ

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 前 | 7 | |
| | | | |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | | |

F 10 スペア R

サイズF 225/70R16
サイズR 225/70R16

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります