




HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
E0077	スズキ	R3/7	EBD-DA16T-612672	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	AT			
自家用 営業用 レンタカ 不明	R5.6.30	切れ	324 km	350 kg	L	W	H	馬力	50ps	ターボ	無
		抹消			タコグラフ年月	1,810	1,330				

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	6,540 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)	(設定-20℃)		
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス 製造No.70-210004 冷凍機:菱重TDS20DXA-ILIRA6S				ベット	有 (無)	庫内28.7℃⇒-11.6℃		
床:ステン(プラスノコ付)					クロス張り	有 (無)	3.5H稼働		
					ETC	有 (無)			
					ラジオ	(有) 無	カラーバックモニター		

外装状態	<table border="1"> <tr> <td>燃料タンク</td> <td colspan="3">34L</td> </tr> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td>要交換</td> <td>(良好)</td> <td>飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有</td> <td>(無)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有</td> <td>(無)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td>有</td> <td>(無)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>				燃料タンク	34L			Fガラス状態	要交換	(良好)	飛石有	記録簿	有	(無)		PMマフラ	有	(無)		証明書	有	無		S・リミッタ	有	(無)		証明書	有	無		   				タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 <table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>前</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> F 10 スペア <input type="checkbox"/> R サイズF 145R12 6PR サイズR 145R12 6PR *スノータイヤは表記する				10	前	10						10	10	10	10				
燃料タンク	34L																																																							
Fガラス状態	要交換	(良好)	飛石有																																																					
記録簿	有	(無)																																																						
PMマフラ	有	(無)																																																						
証明書	有	無																																																						
S・リミッタ	有	(無)																																																						
証明書	有	無																																																						
10	前	10																																																						
10	10	10	10																																																					

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります