

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0078	日野	H28/7	QPG-FW1EXEG-16766	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	プロシフト			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R3.7.11	切れ	752,407 km	13,900 kg	L	W	H	馬力	380ps	ターボ	有
		抹消			タコグラフ年月	2016/3	9,610				

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	12,870 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ (少) 中 多	バックカメラ	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	フレームサビ多(クロスメンバー、内側要確認)						シート破れ (有) 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DKL No.W8DC588						ベツト (有) 無		
縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ							クロス張り 有 (無)		
ラッシングレール2段 落とし込みフック9対 庫内灯2対(LED) スタクション1対 床:板							ETC 有 (無)		
							ラジオ (有) 無		

外装状態	ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ テールランプ(LED)ライセンス灯不灯 サビ多数:ボデー・シャーシ			
燃料タンク	300L+200L			
Fガラス状態	要交換 良好 (飛石有) 小多			
記録簿	有	無		
PMマフラー	(有)	無		
証明書	有	無		
S・リミッター	(有)	無		
証明書	有	無		

飛石多

飛石凹み大

メッキ

リヤバンパーカバー割れ

サビ

タレゴム破れ

工具箱

タレゴムすり切れ

アオリ内側めくれ

サビ

タレゴム破れ

サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(LED)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

2		前		2	
×				×	
2	2	2	2		
1	1	×	×		

F **2** スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります