

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
D0114	いすゞ	H30/1	TKG-FRR90S2-7120952	アルミ平	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速			
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.1.28	切れ	352,481 km	3,400 kg	L	W	H	馬力	240ps	ターボ	有
		抹消			タコグラフ年月	ナシ	6,200	2,260	700	3	ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	12,080 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				ナシ	汚れ 少 中 多			バックカメラ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				ナシ	シート破れ 有 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ 18014AK761				ナシ	ベツト 有 無			※助手席シート無
ラッシングレール1段 落とし込みフック10対 スタクション2対(後方・真中1ヶ) 床:板					ナシ	クロス張り 有 無			定員1名
縦横ネダ:アルミ					ナシ	ETC 有 無			※シガライター無
					ナシ	ラジオ 有 無			

外装状態 ラジオ バックカメラ ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L
Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
小3ヶ所
記録簿 有 無
PMマフラ 有 無
証明書 有 無
S・リミッタ 有 無
証明書 有 無

シートデッキ
看板跡

サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 6対(Y-44)

キズ × 凹み

看板跡
飛石

リアバンパー中・右凹み有
右コーナーカバー無

凹み数ヶ所
バンパー角凹み
工具箱
サイドバンパー歪み

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
<input type="text" value="2"/>	前	<input type="text" value="2"/>	
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
F	<input type="text" value=""/>	スペア	<input type="text" value="6"/>
サイズF	225/80R17.5		
サイズR	225/80R17.5		
*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります