

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0111	日野	H26/11	QPG-FR1EXEJ-11029	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	検切れ 切れ 抹消	540,395 km	12,800 kg	L	W	H	馬力	380ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	アリ 2014.9	9,360	2,280	2260 (2200)	3	ペダル		

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,870 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	<b>中</b>	多	バックカメラ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有	<b>無</b>		※温度設定
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス HFR2G-EQAFCP No.2KZ0295-02				ベット	<b>有</b>	無		外気35℃設定-35℃
ラッシングレール2段 庫内灯4灯(LED) 床:キーストン 左サイドドア					クロス張り	有	<b>無</b>		庫内29.5℃⇒-9.7℃
縦横ネダ:アルミ 蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン					ETC	<b>有</b>	無		4H稼働
冷凍機:三菱 TU100SA-CAN No.497100538BL					ラジオ	<b>有</b>	無		

外装状態 総輪エアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 300L+200L

Fガラス状態 要交換 **良好** 飛石有

記録簿 有 無

PMマフラ **有** 無

証明書 有 無

S・リミッタ **有** 無

証明書 有 無

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(Y-44)

飛石

工具箱

冷凍機

サイドバンパーステー歪み

看板跡

ナンバー灯不灯

ステップカバー割れ

オーバーハング

メッキ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

1	前	1
×	×	×
×	×	×
		1
		×
		×

F **1** スペア  R

サイズF 11R22.5

サイズR 11R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります