





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状							
A0107	三菱	R3/4	2PG-FU74HZ-*****		冷凍バン			株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.4.27	切れ	934 km		11,800 kg	L	W	H	馬力	428ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	アリ		9,350	2,280	(2240)				
エンジン状態		(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ		汚れ (少) 中 多		*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ		シート破れ 有 (無)		外気25℃設定-35℃		
上物メーカー名 年式、型式及状態						日本フルハーフ		ベット 有 (無)		庫内25℃⇒-21℃		
ラッシングレール2段 庫内灯(LED) ラインタイプ(左右) ジョルダールレール4列 ジョルダール有								クロス張り 有 (無)		2h稼働		
床:キーストン 左サイド観音扉(前後2ヶ所) 縦横ネダ:アルミ								ETC 有 (無)				
冷凍機:菱重 内エバ(エバ下H2040)								ラジオ 有 (無)		バックカメラ		

<p>外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED</p>	<p>サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 5対(Y-44)</p>				<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <p>10 前 10</p> <p>10 10 10 10</p> <p>10 10 10 10</p> <p>F 10 スペア R</p> <p>サイズF 295/80R22.5</p> <p>サイズR 275/80R22.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>																		
<table border="1"> <tr><td>燃料タンク</td></tr> <tr><td>300L+300L</td></tr> </table>	燃料タンク	300L+300L	<p>バンパー コーナー グリル ミラーカバー ドアガーニッシュ</p> <p>メッキ</p>																				
燃料タンク																							
300L+300L																							
<table border="1"> <tr><td>Fガラス状態</td></tr> <tr><td>要交換 (良好) 飛石有</td></tr> </table>	Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有																					
Fガラス状態																							
要交換 (良好) 飛石有																							
<table border="1"> <tr><td>記録簿</td><td>有</td><td>(無)</td></tr> <tr><td>PMマフラ</td><td>(有)</td><td>無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>S・リミッタ</td><td>(有)</td><td>無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table>	記録簿	有	(無)	PMマフラ	(有)	無	証明書	有	無	S・リミッタ	(有)	無	証明書	有	無								
記録簿	有	(無)																					
PMマフラ	(有)	無																					
証明書	有	無																					
S・リミッタ	(有)	無																					
証明書	有	無																					

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります