





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0181	三菱	R3/7	2PG-FU74HZ-520975	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.7.27 切れ 抹消	934 km	11,800 kg	L	W	H	馬力	394ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	アリ	9,350	2,280	2,250	2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)	外気25℃設定-35℃		
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ VHB T9D1083				ベット	(有) 無	庫内25℃⇒-21℃		
ラッシングレール2段 庫内灯(LED) ラインタイプ(左右) ジョルダールール4列 ジョルダール有					クロス張り	有 (無)	2h稼働		
床:キーストン 左サイド観音扉(前後2ヶ所) 縦横ネダ:アルミ					ETC	有 (無)			
冷凍機:三菱 TU100S-CN No.197900358BL 2021年製 内エバ(エバ下H2040)					ラジオ	(有) 無	バックカメラ		

外装状態		ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED		サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 5対(Y-44)		タイヤ状態																			
燃料タンク 300L+300L						1~10、×、欠、で記載																			
Fガラス状態 要交換(良好) 飛石有						<table border="1"> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>前</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </table>					10	前	10							10	10		10	10	10
	10	前	10																						
10	10		10	10																					
10	10		10	10																					
記録簿 有 (無)						F 10 スペア □ R																			
PMマフラ (有) 無						サイズF 295/80R22.5																			
証明書 有 無						サイズR 275/80R22.5																			
S・リミッタ (有) 無						*スノータイヤは表記する																			
証明書 有 無																									

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります