



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0180	三菱	R3/7	2PG-FU75HZ-520209	冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.7.27	切れ 880 km 抹消 タコグラフ年月 アリ	11,700 kg	L 9,340 W 2,270 H 2280 (2270)	馬力 428ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ							汚れ (少) 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ							シート破れ 有 (無)	外気33℃ 設定-35℃
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本フルハーフ VHB No.T9D1082							ベット (有) 無	庫内33.2℃⇒-28℃
ラッシングレール2段 庫内灯(LED) ラインタイプ(左右) ジョルダーレール4列 ジョルダー有							クロス張り 有 (無)	4h稼働
床:キーストン 左サイド観音扉(前後2ヶ所) 縦横ネダ:アルミ 蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン							ETC 有 (無)	
冷凍機::三菱重工 TU100S-CN No.197900364BL 2021年製 内エバ(エバ下H2080)							ラジオ (有) 無	バックカメラ


外装状態 ハイルーフ 総輪エアサス アルミホイール ヘッドライト:LED		タイヤ状態	
燃料タンク 300L+300L		1~10、×、欠、で記載	
Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>10 前 10</div> <div>10 10 10 10</div> <div>10 10 10 10</div> </div>	
記録簿 有 (無)		F 10 スペア R	
PMマフラ (有) 無		サイズF 295/80R22.5	
証明書 有 無		サイズR 275/80R22.5	
S・リミッタ (有) 無		*スノータイヤは表記する	
証明書 有 無			




バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー
ドアガーニッシュ



サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 5対(Y-44) 最後尾W
工具箱 冷凍機



ウロコ張り



ウロコ張り
燃料タンク(アルミ) 工具箱

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります