

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0186	三菱	R1/6	2KG-FK64F-601936	冷凍バン	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	127,173 km タコグラフ年月 ナシ	2,500 kg	L 6,110	W 2,080	H 2,270	馬力 220ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ターボダクトにじみ						汚れ 少 中 多	*温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ 有 無	外気7℃設定-30℃	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス No.20-181512-1						ベット 有 無	庫内2℃⇒-19℃	
格納ゲート:極東開発 CG1002K-B3MRA2 No.19T036529N 58R-020268 WR36-0020							クロス張り 有 無	2.5H稼働	
ラッシングレール2段(後部3段) 床:システムフロア 庫内灯3灯(LED) 左サイドドア 蝶番・ロックバー:ETC							ラジオ 有 無	バックカメラ	
冷凍機:三菱 TDJS60A-L2 No.94610092BL 2019年製									

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
飛石・ひび割れ

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 3対(LED)

フロントパネル飛石・サビ

サイドバンパー上部欠損

凹み

キズ

看板跡

メッキ

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー

ヒビ割れ

飛石

格納ゲート

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

6	前	6
□		□
3	3	3 3
□		□ □

F **10** スペア □ R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります