

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0122	三菱	H27/6	QPG-FS64VZ-510935	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.7.3 切れ 抹消	601,070 km タコグラフ年月 ナシ	14,000 kg	L 9,640 W 2,400 H 2640 (2550)	馬力 380ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	パワステフルードタンク・ホースにじみ						汚れ	少 中 多	バックカメラ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.559A5049						ベツト	有 無	
縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ サイドバンパー2段(ホイールベース、オーバーハング)							クロス張り	有 無	
床:板 庫内灯LED エアディフレクター スチールホイール 花魁テールランプ							ETC	有 無	
							ラジオ	有 無	

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 300L

Fガラス状態 要交換 良好 **飛石有** 大2ヶ所

記録簿 有 **無**

PMマフラ **有** 無
証明書 有 無

S・リミッタ **有** 無
証明書 有 無

サイドバンパー 2段(ステン) マーカー 3対()

スリキズ

飛石

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー
ドアガーニッシュ

メッキ

看板跡

スリキズ

凹み

キズ・凹み

エアロ割れ

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

2	前	1	
2		1	
3	3	3	3
3	3	3	3

F **1** スペア R

サイズF 245/70R19.5
サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります