

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0070	日野	R2/6	2KG-FD2ABG-118307	冷凍バン	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.6.10	切れ 119,806 km 抹消 タコグラフ年月 ナシ	2,500 kg	L 6,190	W 2,290	H 2,080	馬力	240ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	(外気3℃設定-30℃)
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ 製造No.H200659 冷凍機XL42LSC-U スタンバイ付							ベット 有 無	庫内-1.5℃⇒-27℃
蝶番・門口・ロックバー:ステン								クロス張り 有 無	2H稼働
ラッシング2段 庫内左右LEDライン灯								ETC 有 無	カラーバックモニター
床:キーストン 内エバ(エバ下H1900)								ラジオ 有 無	

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
要交換

記録簿	有	無
R2,3年		

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

サイドバンパ-3段(ステン) マ-カ-4対(LED) 擦り傷

擦り傷 凹み

擦り傷

擦り傷

擦り傷

凹み

擦り傷

擦り傷

メッキ

バンパー
コーナー
グリル
ミ-カバ-
ドアカ-ニッシュ

リアバンパ-コーナ-カバ-擦り傷

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

2	前	2
3	3	3 3

F 10 スペア R

サイズF 225/90R17.5

サイズR 225/90R17.5

※フロントタイヤ角落ち(要交換)

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります