			T		•		
HPNo.	車名	年式	型式•車体	番号	架装形	状	
C0230	日野	H24/9	TKG-FC9JKA	AA-11656	アルミ	平	株式会社キャリオン
前使用者	車検有	効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(m	m)	T/M 6速
自家用 ○ 営業用	-4-41	Law 切れ	408,520 km	3,600 L	W	Н	馬力 210ps ターボ 有
	一時技	大消 (株消	·	,	200 2,240	580	3 ペダル
エンジン状!	態 A BC	D E AC	息不良無 ブレーキ	エアー リサイク	ル料 10,400 円	キャブ	内部 備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) にじみアリ 汚れ 少 中 多							
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ シート破れ 有 無							
上物メーカー名 年式,型式及状態 山田車体工業 No.S12283 ベット 有 無							
ラッシングレール2段 角パイプ穴(80角) クロス張り 有 (無)							
作業灯2灯(LED) 床:板 ETC							(有) 無
						ラジオ	(有) 無
						12 1	
外装状態	リーフサス	ヘッドライト	・:ディスチャージ			/ V A	タイヤ状態
		•	飛石小数ヶ所			/ V A	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
燃料夕	ンク	•	飛石小数ヶ所	パンパー 1段(アルミ) マ	−カ− 3対(LED)		タイヤ状態
	ンク	•	飛石小数ヶ所	パンパー 1段(アルミ) マ	−カ− 3対(LED)		タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
燃料タ 1001 Fガラス	ンク - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	•	飛石小数ヶ所 サイド × × × × 下側ミラー欠	パンパー 1段(アルミ) マ	−カ− 3対(LED)	キズ	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
燃料タ	ンク		飛石小数ヶ所 サイド ××× × ト側ミラー欠 配線露出	パンパー 1段(アルミ) マ	-カー 3対(LED)		タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 4 前 4
燃料タ 1001 Fガラス 要交換 良好	ンク 状態 飛石旬	•	飛石小数ヶ所 サイバー メンド 中側ミラーケ 配線露出 るカート下部凹み		スリキズ		タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 4 前 4
燃料タ 1001 Fガラス 要交換 良好	ンク 状態 飛石有	フロントパネル飛る ロントバンパー飛石・	飛石小数ヶ所 × × × 下側ミラー欠 配線露出 5多数 スカート下部凹み キズ多数 接合部開き				タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 4 前 4
燃料タ 1001 Fガラス 要交換 良好	状態無石有	フロントパネル飛る ロントバンパー飛石・	飛石小数ヶ所 × × × 下側ミラー欠 配線露出 スカート下部凹み		スリキズ		タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 4 前 4 4 4 4 4 4 4 4
燃料タ 1001 Fガラス 要交換 良好 記録簿 4	大態無石を無力を表現して、大能を表現して、たまままままままままままままままままままままままままままままままままままま	フロントパネル飛る ロントバンパー飛石・	飛石小数ヶ所 × × × 下側ミラー欠 配線露出 5多数 スカート下部凹み キズ多数 接合部開き		スリキズ		タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 4 前 4 4 有 4 4 F 5 スペア R
燃料タ 1001 Fガラス 要交換 良好 記録簿 オ	ンク	フロントパネル飛る ロントバンパー飛石・	飛石小数ヶ所 × × × 下側ミラー欠 配線露出 5多数 スカート下部凹み キズ多数 接合部開き		スリキズ		タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 4 前 4