



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0232	いすゞ	H22/9	PKG-FRR90S1-7021398	クレーン付	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	134,369 km タコグラフ年月 ナシ	2,800 kg	L 5,430 W 2,150 H 400	馬力 190ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,180 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ				汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	シャーシUボルト緩みアリ(全部)							シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	ユニック URU344 F143922							ベツト 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
4段ラジコンフックイン								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
床:板								ETC <input checked="" type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ラジオ <input checked="" type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	


外装状態	リーフサス	ヘッドライト:ハロゲン
燃料タンク	100L	
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有	
記録簿	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
証明書	有 無	
S・リミッタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
証明書	有 無	




飛石
x x x



凹み



x 凹み



凹み
x x

サイドバンパー 2段(鉄)

サイドバンパーサビによる穴あき ステップ一部破損

バンパー歪み クロスメンバーサビ

サイドバンパー曲がり

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="8"/>	前	<input type="text" value="8"/>
<input type="text" value="8"/>		<input type="text" value="8"/>
<input type="text" value="8"/>		<input type="text" value="8"/>
<input type="text" value="8"/>		<input type="text" value="8"/>

F スペア R

サイズF 225/90R17.5

サイズR 225/90R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります