

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0245	日野	R3/7	2RG-FR1AHG-108068	冷凍車	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	プロシフト			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.7.20	切れ	98,707 km	13,300	L	W	H	馬力	380ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	9,350	2,280	2,310	3	ペダル	

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)	外気21℃ -35℃設定		
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊自動車 TPA9517 No.B210332 2021年5月製造				ベット	(有) 無	庫内17.9℃⇒-31.5℃		
ラッシングレール2段 庫内灯(LED) 床:キーストン 縦横ネダ:アルミ					クロス張り	有 (無)	4H稼働		
冷凍機:菱重 TU100SB					ETC	(有) 無			
					ラジオ	(有) 無	バックモニター		

外装状態	リアエアサス	アルミホイール	ヘッドライト:LED
燃料タンク	300L+300L		
Fガラス状態	要交換 (良好)	飛石有	
記録簿	有 (無)		
PMマフラ	(有) 無		
証明書	有 無		
S・リミッタ	(有) 無		
証明書	有 無		

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)

グリル:メッキ

X凹み

当りキズ・サビ

マーカーレンズ無

リヤバンパー右下角当りキズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

9	前	9
9	9	9 9
9	9	9 9

F 10スペア R

サイズF 275/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります