

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
D0243	いすゞ	H27/7	QKG-CYL77A-7007000	冷凍ウイング	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.9.27	切れ	804,215 km	11,900	L	W	H	馬力	380ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	ナシ	kg	9,420	2,370	2330 (2260)	3	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,830 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	外気20℃ 設定-30℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス No.09W08043 2009年9月製							ベット 有 無	庫内18℃⇒-5℃
ラッシングレール2段 庫内灯2灯(LED) 床:アルミキーストン								クロス張り 有 無	4H稼働
冷凍機:菱重 TU73E5-CN No.965300016BL 2009年製								ETC 有 無	ナビ
								ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 5対(LED) 最後部W

燃料タンク
400L+400L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿
有 無

PMマフラ
有 無

証明書
有 無

S・リミッタ
有 無

証明書
有 無

飛石 X X X
X X
右フォグランプ切れ
凹み

X凹み Xスリキズ
Xキズ 凹み X X X X
工具箱 冷凍機
ステップメッキカバー Xスリキズ

X凹み
X X有
リヤバンパー曲がり

ウイングパワーユニットサビ・凹み有
X凹み

X凹み
Xキズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7		前		7
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3

F 10 スペア R

サイズF 295/80R22.5
サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります