

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
A0181	三菱	R3/7	2PG-FU74HZ-520975	冷凍バン	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.7.27		934 km	11,800 kg	L 9,350	W 2,280	H 2250 (2240)	馬力	428ps	ターボ 有
	切れ	タコグラフ年月	アリ					2	ペダル	

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ (少) 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 (無)	外気25℃設定-35℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ VHB T9D1083							ベツト (有) 無	庫内25℃⇒-21℃
ラッシングレール2段 庫内灯(LED) ラインタイプ(左右) ジョルダーレール4列 ジョルダー有								クロス張り 有 (無)	2h稼働
床:キーストン 左サイド観音扉(前後2ヶ所) 縦横ネダ:アルミ								ETC 有 (無)	
冷凍機:三菱 TU100S-CN No.197900358BL 2021年製 内エバ(エバ下H2040)								ラジオ (有) 無	バックカメラ

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿	有	(無)
-----	---	-----

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	無

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 5対(Y-44)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

10	前	10
10		10
10		10

F 10 スペア □ R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります