

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
A0217	三菱	H30/11	2PG-FU74HZ-501470	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.11.7		切れ 375,247 km 抹消 タコグラフ年月 ナシ	13,100 kg	L 9,620	W 2,400	H 2460 (2370)	馬力	394ps	ターボ 有
								2	ペダル	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ <b>少</b> 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	サビ有							シート破れ 有 <b>無</b>	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.889A6420							ベツト <b>有</b> 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯2灯(LED) 床:鉄板								クロス張り 有 <b>無</b>	
格納ゲート:パブコ PRAK10-6486D No.S90605330(グリスアップ実施・部品1カ所折れ有)								ETC 有 <b>無</b>	
								ラジオ 有 <b>無</b>	

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L

Fガラス状態
要交換 <b>良好</b> 飛石有

記録簿	有	<b>無</b>
-----	---	----------

PMマフラ	<b>有</b>	無
証明書	有	無

S・リミッタ	<b>有</b>	無
証明書	有	無

ミラーカバースリキズ  
サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)  
看板跡  
x 凹み  
3つ目マーカー不灯  
キズ  
左アーム 腐食・穴有  
メッキ  
メッキサビ  
キズ x  
凹み 角カバー曲がり  
キズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7	前	7	
1	1	2	2
7	7	6	5

F **1** スペア  R

サイズF 275/80R22.5  
サイズR 275/80R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります