

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0247	三菱	H30/6	2PG-FU74HZ-501108	冷凍バン	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.6.27		切れ 388,791 km 抹消 タコグラフ年月 ナシ	12,000 kg	L 9,370	W 2,270	H 2,220	馬力 394ps ターボ 有	2 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	※温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	外気19℃ 設定-35℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ VHB No.T7D9301							ベット <input checked="" type="radio"/> 有 無	庫内19.7℃⇒-25.5℃
ラッシングレール2段 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	4H稼働
冷凍機:菱重 TU100SA No.899100369BL 2018年製造								ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ラジオ <input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター

外装状態	リアエアサス	アルミホイール	ヘッドライト:LED																							
燃料タンク	300L+300L		サイドバンパー 3段(ステン)																							
Fガラス状態	要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有																							
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無																								
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無																								
証明書	有	無																								
S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有	無	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>6</td> <td>前</td> <td>6</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </table> <p>F <input checked="" type="radio"/> 10 スペア <input type="radio"/> R</p> <p>サイズF 295/80R22.5</p> <p>サイズR 295/80R22.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>				6	前	6								5	5	3	3		3	3	5	5	
6	前	6																								
5	5	3	3																							
3	3	5	5																							

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります