

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状			
A0218	三菱	H30/4	2PG-FU74HZ-501025	冷凍バン	株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M	シフトパイロット	
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	一時抹消	切れ タコグラフ年月 2019年7月	201,717 km 13,000 kg	L 9,340 W 2,280 H 2300 (2240)	馬力 394ps 2 ペダル	ターボ 有	

エンジン状態 A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)			ナシ				汚れ 少	中 多 *温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)			ナシ				シート破れ 有	無 外気3°C 設定-35°C
上物メーカー名 年式、型式及状態	矢野特殊自動車	TPH8540	No.B180280	2018年4月製造			ベット 有	無 庫内-0.1°C⇒-30.2°C
ラッピングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯LED(ラインタイプ) 床:アルミキーストン							クロス張り 有	無 2.5H稼働
冷凍機:菱重 No.899100196BL 2018年製造							ETC 有	無
							ラジオ 有	無 バックモニター

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED	燃料タンク 300L+300L	Fガラス状態 要交換 良好 飛石有	記録簿 有 無	PMマフラ 有 無 証明書 有 無	S・リミッタ 有 無 証明書 有 無	サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(電球)最後尾W バンパー コーナー ^{グリル} ミラー ^{カバー} メッキ	アオリ内側角割れ 曲がり	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
								2 前 2
								8 8 8 8
								×
								×
								F 1 スペア R
								サイズF 11R22.5
								サイズR 11R22.5
								*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります