





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0305	三菱	R4/5	2PG-FU74HZ-540029	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット			
自家用 営業用 レンタカ 不明	R5.5.19	切れ	374 km	11,800 kg	L	W	H	馬力	394ps	ターボ	有
		抹消			タコグラフ年月	アリ	9,350				

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	(少) 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	外気28℃ 設定-35℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ RVH T9D1256						ベツト	(有) 無	庫内25.4℃⇒-32.5℃
ラッシングレール2段 ジョルダ4列 床:キーストン 内エバ(エバ下H2,040)							クロス張り	有 (無)	5H稼働
冷凍機:菱重 TU100SB No.283100107BL 2022年製造							ETC	有 (無)	
							ラジオ	(有) 無	バックモニター

<p>燃料タンク</p> <p>300L+300L</p>	 <p>バンパー コーナー グリル ミラーカバー フェンダー ベッド窓</p> <p>メッキ</p>	<p>外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED</p> <p>サイドバンパー 3段(丸ステン) マーカー 6対(電球)</p>	 <p>タイヤチェーン吊(左右)</p> <p>タイヤ止</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>前</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </table> <p>F 10 スペア R</p> <p>サイズF 295/80R22.5</p> <p>サイズR 275/80R22.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	10	前	10				10	10	10	10	10	10	10	10
10		前		10														
10		10		10	10													
10		10		10	10													
<p>Fガラス状態</p> <p>要交換 (良好) 飛石有</p>																		
<p>記録簿</p> <p>有 (無)</p>																		
<p>PMマフラ</p> <p>(有) 無</p>																		
<p>証明書</p> <p>有 無</p>																		
<p>S・リミッタ</p> <p>(有) 無</p>																		
<p>証明書</p> <p>有 無</p>																		
 <p>ジョルダ2本</p>	 <p>観音扉(ウロ)</p> <p>工具箱</p>																	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります