HPNo.	車名 年式 型式・			番号	架装形	状					
D0309	いすゞ H26/11 TKG-FRR90T2-7068409 ゲート付5						イング	株式会社キャリオン			
前使用者	車検有	効期限	走行距離(km)	積載量 荷台寸法(n			m) T/M			スムーサー	
自家用	D 4 1 1	00 切れ	410,806 km	2,500	L	W	Н	馬力:	240ps /	ターホ゛	有
○ 営業用 レンタカ 不明	R4.11	.26 抹消	タコグラフ年月アリ	kg	6,200	2,400	2,390		ペダル		7.7
	態 A BC	D E AC	息不良無ブレーキ	エアー	リサイクル料	12,460 円	キャブ	`内部	備考		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ								中 多	※ 右フ:	ォグランフ	プ不灯
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) 錆アリ								有 無	※庫/	内灯1灯	不灯
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本フルハーフ DMS W6DQ559								(有) 無			
ラッシング2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板								有無			
跳ね上げゲート:フルハーフ製 HB3A G5D4521 有線リモコン有								(有) 無	1		
								有 無	バッ	クモニタ	7-
从准件能	アルミホイ	ール リアエ	アサス ヘッドライト:LEI	<u> </u>					タイヤ		
	1								-10、×、/		¬
燃料タ	ンク		キズ * L	サイドバン	パー 2段(ア.	ルミ) マーカー	3対		前	4	┚╶│
200L											
ス X X Uみ・テープ有 X X X									_		
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有								4	4	4	4
点キズ バンパー がリル サビ・曲がり 工具箱 たれゴム割れ 輪止め入れ							サビ 割れ				
								F	こ スペ	ア R	
PMマフラ(有) 無								 サイズI	ш	 5/80R17	
証明書 有 無								サイズF		5/80R17	
S・リミッタ 有 (無)										,	
証明書					ー サビ	たれ=	ム割れ	*7	ノータイヤル	1 表記士	z

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります