

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0342	いすゞ	H27/2	TKG-FRR90T2-7075643	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R5.2.19 切れ 抹消	554,174 km タコグラフ年月 ナシ	2,650 kg	L 6,190 W 2,280 H 2100 (2080)	6 速 馬力 240ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B ○ C D E	AC	○ 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,460 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ		ナシ		汚れ ○ 少 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ			ナシ		ナシ		シート破れ ○ 有 無	外気28℃ 設定-30℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ GLF7 No.E5E4293			ナシ		ナシ		ベット ○ 有 無	30℃⇒-9℃
ラッシングレール2段 庫内灯3灯(LED) 左サイドドア 床:キーストン	ナシ			ナシ		ナシ		クロス張り 有 ○ 無	4H稼働
冷凍機:デンソー DS42LN-EP32 2015年製造	ナシ			ナシ		ナシ		ETC ○ 有 無	
パワーゲート:極東開発 CG1002H-3MRA2 No.15T018540N	ナシ			ナシ		ナシ		ラジオ ○ 有 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 ○ 飛石有
2ヶ所リペア要

記録簿 ○ 有 無
H28年~R4年

PMマフラ ○ 有 無
証明書 有 無

S・リミッタ ○ 有 無
証明書 有 無

※フロントスタビライザーブッシュ不良
ラジオアンテナ折損

サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(電球)

飛石 凹み 飛石多 スリキズ

リペア要 車高灯不灯 スリキズ・凹み

パネル押ししてる 変形 凹み

下側破損 2310 1350 ゲートブラケット 錆

内側パネル剥がれ有 ウィンカーレンズキズ 泥除け曲がり

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

2	前	2
□		□
8	8	8 8
□	□	□ □

F **2** スペア □ R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります