											_
HPNo.	車名	年式	型式•車体番号			架装形状		出品	会社(岡山県)
D0310	いすぶ	H24/3	SKG-NPR85AR-7031084			アルミ平		株式会社キャリオン			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	走行距離(km) 積載量		荷台寸法(mm)		T/M 6 速		6 速	\exists
○ 自家用	用用サルシル切れ		74,975 km	2,000	L	W	H	馬力	150ps	ターボ 有	٦
営業用 レンタカ 不明	一時技	大消 排測	タコグラフ年月 ナシ	kg	5,010	2,070	380	3	ペダル		┨
エンジン状	態 A BC	D E AC	息不良無 ブレーキ	バキューム	リサイクル料	10,540 F	キャブ	內部	備考	•	ī
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ								(†) §	多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) 錆アリ							シート破れ	有(無	(a)		
上物メーカー名 年式,型式及状態								有(無	2 I		
水平チェーン吊 床:板									(1)		
									#		
外装状態 ヘッドライト:ハロゲン									タイヤ状態		
サイドバンパー 1段(鉄)								1~10、×、欠、で記載			
燃料タンク								<u>L</u>	8	前 8	
100L リベット飛び コーナーカバー腐食											
Fガラス状態 PDみ キズ多									8	8 8	ıl
要交換良好飛石有									O	0 0	1
ウインカーレンズ割れ すり傷 ホイールサビ キズ すり傷											
記録簿 有 無											1
→カバー腐食・サビ									F 3スペ	ペア R	
PMマフラ 有 無 キズ多								サイズ	F 2	225/70R16	
証明書 有 無								サイズR 225/70R16			
S・リミッタ 有	無無	,,— •.	テールレンテールレン	ンズ割れ	キズ	サビ	ホイールサビ ペーステーサビ				
正明書 有 無 リアバンパー全体にサビ キス ホイールキズ 工具箱ふた不良(サビ付)								*7	ノータイ	ヤは表記する	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります