


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
A0311	三菱	H27/6	TKG-FK61F-586687	アルミ平	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	検切れ (切れ) 抹消	383,160 km タコグラフ年月 アリ	3,650 kg	L 6,200	W 2,170	H 700	馬力 220ps	ターボ 有	3ペダル	


エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 多	※運転席側シートベルト		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無	巻き取り不良		
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ				ベツト	有 無			
ラッシング1段 内フック6対 床:板					クロス張り	有 無			
					ETC	有 無			
					ラジオ	有 無	ドライブレコーダー		

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L
Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
リペア要
記録簿
有 無
PMマフラ
有 無
証明書
有 無
S・リミッタ
有 無
証明書
有 無




飛石(リペア要)



看板跡 凹み多数


サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 4対(電球)

リヤバンパー たれゴム破れ



看板跡

テールレンズキズ



凹み多数

マーカー不灯

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8	前	8
□		□
8	8	8 8
□	□	□ □

F **3** スペア □ R

サイズF 225/90R17.5

サイズR 225/90R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります