

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状								
V0414	ボルボ	H30/5	QKG-H2TDA1-YV2RM00A1HA814562		トラクタ			株式会社 キャリオン					
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト		
○	自家用	R5.6.1	切れ	395,449 km		11,500	L	W	H	馬力	440ps	ターボ	有
	営業用		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	-	-	-	2	ペダル		
	レンタカ												
	不明												
エンジン状態		A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	15,330	円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							ナシ			汚れ 少 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							ナシ			シート破れ		有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態							カプラ:JOST製 No.123335-07 E4 JSK40			ベツト		有 無	
ウイングケーブル(電源)あり										クロス張り		有 無	
										ETC		有 無	
										ラジオ		有 無	

燃料タンク

480L

Fガラス状態

要交換 良好 飛石有

記録簿

有 無

R1年~R4年

PMマフラ

有 無

証明書

有 無

S・リミッタ

有 無

証明書

有 無

外装状態

リアエアサス アルミホール ヘッドライト:ディスチャージ

サババンパー (パネル) マーカ 左5 右3(LED)

グリル:メッキ

キズ

リップスポイラー

割れ

アルミ縞板デッキ

スリキズ

スリキズ

キズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

6 前 6

8 8 2 2

F 10 スペア R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 295/80R22.5

※フロントタイヤ規格外

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります