

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------|------------|----------|---------|--------------|----------|
| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | | | | | |
| B0481 | UD | H29/12 | 2PG-CG5CA・JNCMB02GXJU026762 | クレーン付 | 株式会社 キャリオン | | | | |
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | T/M | エスコット | |
| ○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明 | 一時抹消 切れ 抹消 | 340,010 km タコグラフ年月 アリ | 11,900 kg | L 8,650 | W 2,390 | H 380 | 馬力 2 | 390ps ペダル | ターボ 有 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----|---------------|------|-------|--------------|----------|-------|----|
| エンジン状態 | A B C D E | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | エア | リサイクル料 | 14,260 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | ナシ | | | | 汚れ | 少 中 多 | | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 一部錆アリ | | | | シート破れ | 有 無 | | | |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 | パブコ No.170114AK731 | | | | ベット | 有 無 | | | |
| 内フック21対 作業灯2灯(LED) 床:鉄板 | | | | | クロス張り | 有 無 | | | |
| クレーン:ユニック URU504N RKK No.F532257 2017年9月 | | | | | ETC | 有 無 | ナビ | | |
| 4段 ラジコン フックイン 2.9t吊 | | | | | ラジオ | 有 無 | バックモニター | | |

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

| |
|-----------|
| 燃料タンク |
| 300L+200L |

| |
|-------------------|
| Fガラス状態 |
| 要交換 良好 飛石有 |
| 点キズ・割れ |

| | | |
|----------|----------|---|
| 記録簿 | 有 | 無 |
| H30年~R3年 | | |

| | | |
|-------|----------|---|
| PMマフラ | 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |

| | | |
|---------|----------|---|
| S・リミッター | 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対

アオリ下各所
サビ・腐食(左右)

遮熱板穴

フェンダーメッキパーツ割れ

スリキズ

スコッチ欠

メッキ

凹み

スコッチ欠

凹み

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 前 | 5 | |
| 5 | | 5 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

F **欠** スペア R

サイズF 265/70R19.5

サイズR 265/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります