

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状			出品会社（岡山県）				
A0653	三菱	H19/11	BDG-FV50JX-550294		ダンプ			株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
☐ 自家用	R5.12.26		切れ	565,052 km	9,300 kg	L 5,270	W 2,200	H 550	馬力	380ps	ターボ	有
☐ 営業用									3	ペダル		
☐ レンタカ												
☐ 不明			タコグラフ年月	アリ								
エンジン状態		A B ☒ D E	AC	☒ 良 ☐ 不良 ☐ 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,580 円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)					ナシ			汚れ 少 ☒ 多				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)					荷台裏根太曲がりアリ			シート破れ 有 ☒ 無				
上物メーカー名 年式,型式及状態 新明和 DRS11-02SB No.F8103893687								ベツト ☒ 有 ☐ 無				
電動コボレーン 床:鉄板								クロス張り 有 ☒ 無				
床厚み(デッキ:ウェルハード6mm・サイド:高張力鋼板4.5mm・テールゲート:高張力鋼板6mm・前壁:高張力鋼板4.5mm)								ETC 有 ☒ 無				
								ラジオ ☒ 有 ☐ 無				
外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ												
燃料タンク												
200L												
Fガラス状態												
要交換 ☒ 良好 ☐ 飛石有 ☐												
記録簿		☒ 有 ☐ 無										
H24年～H31年												
PMマフラ		☒ 有 ☐ 無										
証明書		☒ 有 ☐ 無										
S・リミッタ		☒ 有 ☐ 無										
証明書		☒ 有 ☐ 無										
フロントパネル		スリキズ										
アームサイドカバーヒビ		サイドバンパー 3段(鉄)										
600mm		900mm										
看板跡		看板跡 キズ多数										
1,680mm		キズ										
スリキズ多数		サイドバンパー曲がり										
点キズ多数 凹み		看板跡										
550mm		サビ多数										
カバー欠		キズ										
リフレクター破損		サイドバンパー曲がり										
カバー欠												
タイヤ状態												
1～10、×、欠、で記載												
5 前 5												
3 3 3 3												
4 4 4 4												
F 欠 ☐ スペア ☐ R												
サイズF 11R22.5												
サイズR 11R22.5												
*スノータイヤは表記する												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります