

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0521	三菱	H27/9	TKG-FK61F-586870	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	321,361 km タコグラフ年月 ナシ	2,350 kg	L 6,230	W 2,390	H 2,310 (2,210)	馬力 220ps 3ペダル	ターボ 有	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <b>中</b> 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <b>無</b>			
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.589C6374				ベツト	<b>有</b> 無			
ラッシング2段 内フック5対 庫内灯3灯(電球) 床:板(一部鉄板補修)					クロス張り	有 <b>無</b>			
格納ゲート:新明和 RAK10-6475D No.S60705279					ETC	<b>有</b> 無			
					ラジオ	<b>有</b> 無	バックモニター(作動不良)		

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>
点キズ

記録簿	<b>有</b>	無
H29年~R4年		

PMマフラ	<b>有</b>	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	<b>無</b>
証明書	有	無

色補修

バンパー  
コーナー  
グリル } メッキ

凹み

角変形

膨らみ

凹み・波打ち

凹み・キズ・サビ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7	前	7
□		□
2	2	1 1
□	□	□ □

F **2** スペア □ R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります