

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0575	三菱	H28/5	QPG-FS64VZ-520165	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	543,951 km タコグラフ年月 アリ	12,600 kg	L 9,360 W 2,270 H 2,450 (2,400)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	エンジンオイル滲み				汚れ	少 中 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シートへたり	有 無	外気23℃ 設定-35℃		
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊 TPA9869 No.B220280 2022年6月製造				ベツト	有 無	庫内20.3℃⇒-31.5℃		
ラッシング2段 ジョルダ4列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン					クロス張り	有 無	3.5H稼働		
冷凍機:菱重 TU100SB No.283100256BL 2022年製造					ETC	有 無			
格納ゲート:極東開発 CG1002M-B3MRA2 No.22T050166N					ラジオ	有 無	バックモニター		

外装状態	アルミホイール	リアエアサス	ヘッドライト:ディスチャージ
燃料タンク	※エキゾーストパイプ		
200L+300L	サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(電球)		
Fガラス状態	塗装剥がれ・補修	飛石多数	スリキズ
要交換 良好 飛石有	ハシゴ キズ		
点キズ多数	ハシゴ		
記録簿 有 無	ステップ下部破損 スリキズ		
R2年・R4年	ハシゴ		
PMマフラ 有 無	2300		
証明書 有 無	1380mm		
S・リミッタ 有 無	1570		
証明書 有 無	1840mm		
	2220mm		

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8	前	8
5		8
3	3	3 4
1	3	3 3

F 欠 スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります