

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
B0732	UD	R3/2	2PG-CG5CA・JNCMB02G2MU051767051767	ウイング	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R7.2.4	切れ	357,685 km	13,700	L	W	H	馬力	390ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	ナシ	kg	9,640	2,400	(2,580)	2	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DKL W9DT623 D-LWCKLGOT009825B						ベツト	有 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板							クロス張り	有 無	
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン							ETC	有 無	
							ラジオ	有 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
点キズ多数

記録簿
有 無
R3年~R6年

PMマフラ
有 無
証明書
有 無

S・リミッタ
有 無
証明書
有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)

ウイング内面ゴム剥がれ・外れ

看板跡

スリキズ・凹み

凹み

キズ

ステップバンパー編板めくれ

メッキ

バンパー
コーナー
グリル
ミラー
ミラーアーム

飛石多数

キズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="2"/>	前	<input type="text" value="2"/>	
<input type="text" value="3"/>		<input type="text" value="3"/>	
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>

F スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります