

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
V0734	ボルボ	R3/4	2DG-KA2TDA1・YV2RTY0A1LA860502	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R6.4.7	切れ	312,341 km	11,500	L	W	H	馬力	460ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	ナシ	kg	-	-	-	2	ペダル	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 <b>中</b> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 <b>無</b>	
上物メーカー名 年式,型式及状態							ベツト	<b>有</b> 無	
作業灯1灯(LED)							クロス張り	有 <b>無</b>	
カプラ:JOST製 JSK40No.14607279 E4							ETC	有 <b>無</b>	
							ラジオ	<b>有</b> 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
405L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>
点キズ・一部ヒビ

記録簿 <b>有</b> 無
R3年~R5年

PMマフラ <b>有</b> 無
証明書 有 無

S・リミッタ <b>有</b> 無
証明書 有 無

ヒビ

飛石多数

凹み・キズ 補修塗

スリキズ

グリル:メッキ

凹み

アルミ編板

スリキズ

カバー加工穴

キズ補修塗

ステップパーツヒビ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="5"/>	前	<input type="text" value="5"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>

F  スペア  R

サイズF 315/70R22.5

サイズR 295/80R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります