

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0780	三菱	H28/5	QPG-FS64VZ-520165	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	543,951 km タコグラフ年月 アリ	12,600 kg	L 9,360 W 2,270 H 2,450 (2,400)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	エンジンオイル滲み				汚れ 少 <b>中</b> 多	*温度設定			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シートへたり <b>有</b> 無	外気23℃ 設定-35℃			
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊 TPA9869 No.B220280 2022年6月製造				ベット <b>有</b> 無	庫内20.3℃⇒-31.5℃			
ラッシング2段 ジョルダー4列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン					クロス張り 有 <b>無</b>	3.5H稼働			
冷凍機:菱重 TU100SB No.283100256BL 2022年製造					ETC <b>有</b> 無				
格納ゲート:極東開発 CG1002M-B3MRA2 No.22T050166N					ラジオ <b>有</b> 無	バックモニター			

外装状態 アルミホイール リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

※エキゾーストパイプ サビ・腐食・バンド切れ

塗装剥がれ・補修

飛石多数

スリキズ

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(電球)

ハシゴ

キズ

ステップ下一部破損

スリキズ

ハシゴ

2300

1380mm

1570

1840mm

2220mm

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8	前	8	
5		8	
3	3	3	4
1	3	3	3

F  欠  スペア  R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります