HPNo.	車名 年式 型式			•車体番号			架装形状					
C0656	日野 H29/12 TPG-X			ZC655M-0004215			バン			株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有	前朔限	走行距離(km) 積載量			荷台寸法(mm)			T/M AT			
自家用 ○ 営業用 レンタカ 不明	一時抄	末消 掘剤	124,659 ganj ラフ年月 ア	1,850 kg	L 4,51		w 1,780	H 2420 (2,360)	馬力 2	136ps ペダル	ターホ゛	有
エンジン状態	態 A BC	D E AC	良 不良 無 フ	<i>"レー</i> キ バキューム	リサイクル米	§ 8,	820 円	キャブ	内部	備考		
ミッション・デフ	7(異音、油源	弱れ等)	•	ナシ					中 (多 ※指	定色塗装	済み
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ シート破れ								シート破れ	有 :	無	ヤブ白塗	装
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本フルハーフ DLK T2DE149 ベット									有(無ボデ	ーシルバー	-塗装
庫内灯4灯(LED) 床:板 クロス張り									有 (
門口:ステン ETC									有 :	無		
ラジオ (ックモニタ	<i>?</i> —
外装状態 ヘッドライト:ハロゲン サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 3対(LED)									1		r状態 、欠、で記載	詙
燃料タンク 100L Fガラス状態 要交換 良好 飛石旬								4 前 4 2 2 2				
点キズ有 ズレ ※後ろにズレ有り リアバンパーコーナー曲がり												
記録簿 有 無									F 4 スペア R サイズF 205/70R16 サイズR 205/70R16			
証明書 有 無 テールレンズ割れ テールレンズキズ キズ 右前マーカー割れ									*>	*スノータイヤは表記する		

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります