



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
C0914	日野	R6/5	2PG-FR1AHC-110853	冷凍バン	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.5.26	切れ 1,106 km 抹消	12,900 kg	L 9,340	W 2,270	H 2,300 (2,240)	馬力	380ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	アリ				3	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)	外気24℃ 設定-35℃		
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊自動車 TPH10153-3 B240149 2024年3月				ベット	(有) 無	庫内22℃⇒-26℃		
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン					クロス張り	有 (無)	3H稼働		
冷凍機:菱重 TU100SC					ETC	有 (無)			
					ラジオ	(有) 無	バックモニター		


外装状態	ハイルーフ	リアエアサス	アルミホイール	ヘッドライト:LED	
燃料タンク	300L+300L				
Fガラス状態	要交換	(良好)	飛石有		
記録簿	有	(無)			
PMマフラ	(有)	無			
証明書	有	無			
S・リミッタ	(有)	無			
証明書	有	無			




バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー



サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)
2100
タイヤチェーン吊 工具箱



メッキ



工具箱

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

9		前	9	
□			□	
9	9		9	9
9	9		9	9

F 10 スペア □ R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 295/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります