





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
B0921	UD	R3/12	2PG-CD5CA-JNCMB02C8MU063049	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	397,860 km	13,800 kg	L	W	H	馬力	390ps	ターボ	有
		タコグラフ年月 ナシ		9,600	2,400	2500 (2420)	2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	サイドバンパー凹み(左右)							シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DKL No.W9DU833							ベツト <input checked="" type="radio"/> 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ETC <input checked="" type="radio"/> 無	
								ラジオ <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター

<p>外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED</p> <p>燃料タンク 300L+200L</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 小あり</p> <p>記録簿 有 無</p> <p>PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無</p> <p>証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無</p> <p>証明書 有 無</p>	<p>サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー5対※ステアのみ ※ボデー内側シート張り</p>   <p>※サイドバンパー凹み(左右) ※マフラーカバーズリキズ</p>   <p>※タレゴム穴</p>	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>前</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2 2</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>2 2</td> </tr> </table> <p>F <input checked="" type="checkbox"/> 5 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 275/80R22.5 サイズR 275/80R22.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	3	前	3				2	2	2 2	1	2	2 2
3	前	3												
2	2	2 2												
1	2	2 2												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります