

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状					
D0988	いすゞ	R2/2	2PG-CYJ77C-7010296		ウイング		株式会社 キャリオン			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		T/M	7 速	
☐ 自家用 ☐ 営業用 ☐ レンタカ ☐ 不明	一時抹消		切れ ☒ 抹消	487,428 km	13,600 kg	L 9,660	W 2,410	H 2640 (2560)	馬力 380ps 3ペダル	ターボ 有
エンジン状態		A B ☒ D E	AC	☒ 良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,340 円	キャブ内部	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						にじみ有		汚れ 少 中 ☒ 多		※助手席上自作棚有 バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ		シート破れ ☒ 有 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態						日本トレクス No.19W-10190		ベツト ☒ 有 無		
ラッシングレール2段 内フック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板								クロス張り 有 ☒ 無		
蝶番・キャッチ・ロックバー:門口:ステン								ETC 有 ☒ 無		
								ラジオ ☒ 有 無		

燃料タンク

300L+300L

Fガラス状態

要交換 ☒ 良好 飛石有

記録簿

有 無

PMマフラ

☒ 有 無

証明書

有 無

S・リミッタ

☒ 有 無

証明書

有 無

外装状態

リアエアサス

ヘッドライト:LED

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 8対(LED)

凹み

キズ

キズ

キズ

看板跡

サイドバンパーキズ

凹み

凹み

凹み

アオリ凹み

スリキズ

燃料タンク凹み

サイドバンパー凹み

サイドバンパー断裂・凹み

看板跡

バンパー

コーナー

グリル

ミラー(一部)

メッキ

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

凹み

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

2 前 2

3 4

5 5 3 3

2 2 4 5

F 1 スペア R

サイズF 245/70R19..5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります