

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状										
V0996	ボルボ	H28/2	YV2RM20D9FA776436		トラクタ			株式会社 キャリオン							
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト					
☒ 自家用 ☐ 営業用 ☐ レンタカ ☐ 不明	一時抹消		切れ ☒ 抹消	321,732 km タコグラフ年月 アリ	18,000 kg	L	W	H	馬力	540ps	ターボ	有			
									2	ペダル					
エンジン状態	A B ☒ D E	AC	☒ 良	不良	無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,330	円	キャブ内部		備考		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)											汚れ	少	中	☒ 多	ダンプ用PTO付 バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)											シート破れ	☒ 有	無		
上物メーカー名 年式,型式及状態											ベット	☒ 有	無		
カプラ:ソーシン U-20-A No.F5-28956											クロス張り	有	☒ 無		
											ETC	☒ 有	無		
											ラジオ	☒ 有	無		

燃料タンク

410L

Fガラス状態

要交換 ☒ 良好 飛石有

記録簿

有 無

PMマフラ

☒ 有 無

証明書

有 無

S・リミッタ

☒ 有 無

証明書

有 無

外装状態

リアエアサス アルミホール ヘッドライト:ディスチャージ

サイドバンパー 1段(ステン) マーカー 4対(LED)

バンパー
グリル
コーナー
ドアガーニッシュ

メッキ

キズ

カバー欠

キズ

キズ

凹み

凹み・徒労ハゲ

キズ

メッキ部うね

メッキ部うね

メッキ部うね

凹み

凹み

凹み

メッキ部うね

工具箱

工具箱

工具箱

サビ

メッキ部うね

タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

4	前		4
7	7	6	7
5	5	4	7

F スペア R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 295/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります