



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状																					
C1007	日野	R5/12	2DG-FW1AHC-124393		冷凍バン			株式会社 キャリオン																		
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7 速																
☐ 自家用 ☒ 営業用 ☐ レンタカ ☐ 不明	R7.12.24		切れ 抹消	136,293 km タコグラフ年月 ナシ	12,700 kg	L 9,350	W 2,280	H 2,510 (2,460)	馬力 380ps 3	ターボ 有 ペダル																
エンジン状態	A B ☒ D E	AC	☒ 良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部		備考																
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ ☒ 少 中 多	*温度設定 外気28℃ - 35℃設定 庫内30.4℃⇒-22.4℃ 3H稼働 バックモニター																	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ 有 ☒ 無																		
上物メーカー名 年式,型式及状態 矢野特殊自動車 TPA10197 No.B230697 2023/12								ベット ☒ 有 無																		
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン								クロス張り 有 ☒ 無																		
蝶番・キャッチ・門口:ステン								ETC ☒ 有 無																		
冷凍機:菱重 TU100SC No.383700086BL 2023年製								ラジオ ☒ 有 無																		
外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED																										
燃料タンク 300L+300L		サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 右4対 左5対(電球)																								
Fガラス状態 要交換 ☒ 良好 飛石有																										
記録簿 有 ☒ 無																										
PMマフラ ☒ 有 無		バンパー コーナー グリル } メッキ																								
証明書 有 無																										
S・リミッタ ☒ 有 無																										
証明書 有 無																										
タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 <table><tr><td>8</td><td colspan="2">前</td><td>8</td></tr><tr><td>8</td><td colspan="2"></td><td>8</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr></table> F ☒ 10 スペア ☐ R サイズF 245/70R19.5 サイズR 245/70R19.5 *スノータイヤは表記する											8	前		8	8			8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	前		8																							
8			8																							
8	8	8	8																							
8	8	8	8																							

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります