HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
A1029	三菱	H18/7	PA-FE83DGY-520871	平ボデー	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
0 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	25,805 km タコグラフ年月 ナシ	3,500 kg	L 5,000	W 2,080	H 380	馬力	160ps	ターボ	アリ
							3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,930 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)					ナシ				※煽り全体的に隙間有
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						汚れ 少 中 多			
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ HGY6 234R					シート破れ 有 無			
セイコーラック1対 床:縞板 3方開						ベット 有 無			
						クロス張り 有 無			
						ETC 有 無			
						ラジオ 有 無			

外装状態 ラジオ ヘッドライト:ハロゲン

燃料タンク
100L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
点キズ多数

記録簿	有	無
-----	---	----------

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

サイドバンパー 1段(鉄)

モールドキズ

鳥居サビ

看板跡

小キズ

台枠サビ・凹み

台枠凹み

ドアキズ

アッパーモールド亀裂

鳥居サビ

看板跡

ドアキズ・凹み

煽り下部サビ

サビ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="7"/>	前	<input type="text" value="7"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="7"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

F スペア R

サイズF 225/85R16

サイズR 225/85R16

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります