

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状								
C1022	日野	R1/9	2KG-FD2ABG-114480		ゲート付冷凍バン			株式会社 キャリオン					
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	プロシフト		
○	自家用	R7.9.26	切れ	303,255 km		2,150	L	W	H	馬力	240ps	ターボ	有
	営業用		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	6,270	2,270	2,030 (2,020)	2	ペダル		
	レンタカ 不明												
エンジン状態		A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,900	円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ			汚れ 少 中 多		*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ			シート破れ 有 無		外気35℃ 設定-30℃		
上物メーカー名 年式,型式及状態						東プレ F197419 2019年9月製			ベツト 有 無		庫内35℃⇒-7.5℃		
ラッシングレール2段(門口のみ3段) ジョルダー4列 庫内灯(LED) 床:アルミ縞板									クロス張り 有 無		3H稼働		
冷凍機:東プレ XV42LOC-U F197419 2019年9月製									ETC 有 無				
格納ゲート:新明和 RAK10-6485D									ラジオ 有 無		バックモニター		
外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED													
燃料タンク		200L											
Fガラス状態		要交換 良好 飛石有											
記録簿		有 無											
PMマフラ		有 無											
証明書		有 無											
S・リミッタ		有 無											
証明書		有 無											
グリル バンパー コーナー ミラー ドアガーニッシュ 飛石 リペア跡 メッキ 補修跡 線キズ 反射板凹み サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(LED) メッキハガレ X 凹み小 バンパー塗装ハガ 1390 2300 1550 2320													
タイヤ状態													
1～10、×、欠、で記載													
4 前 4 4 5 5 5 F 8 スペア R サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5													
*スノータイヤは表記する													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります