HPNo.	車名	車名 年式 型			番号		架装形状						
C1020	日野	日野 R1/11 2DG-FV			G-110129	9	アルミ平			株式会社 キャリオン			
前使用者	車検有	前効期限	走行距離(kr	積載量			荷台寸法(mm)		T/M		7速	7速	
O 自家用   営業用	DO 4	<b>の</b> 切れ	643,100	km	14,500	L		W	H	馬力	380p	s ターボ	有
レンタカ 不明	R8.4	<b>抹消</b>	タコグラフ年月	アリ	kg	9,60	00	2,400	600	3	ペダバ	V	
エンジン状態	態 A BC	D E AC	息 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル米	§ 13	3,100 円	キャブ	內部	備	考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ 汚れ 少										(‡)	多 ※リン	ベースランプ 2カ	所内部水滴
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ シート破れ										有	<b>(#)</b>		
上物メーカー名 年式,型式及状態 名古屋ボデー No.13-0062 2013年3月載せ替え ベット											無		
セイコーラック1対 フック9カ所 スタンション外4・内7・後1カ所 床:板 クロス張り													
ETC											無		
2023年12月ディーラーにてリコール エンジン載せ替え済 (走行距離600,503km) ラジオ											無	バックモニ	ター
タイヤ状態 外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト: LED													4 <del>4</del> .
燃料タンク									$1\sim10$ 、 $\times$ 、欠、で記載 $6$ 前 $6$				
													=
300L+200L   ×飛石   100   10										6 8			
Fガラス状態										6	6	6	6
要交換 良好 飛石有											. —		
パンパー凹み・キス・コーナー浮き パンパーキズ ドア割れ											6	6	6
記録簿有無										E CAZOR D			
III.71 PII.74									F 6 スペア R				
PMマプラ 有)無									サイズF 245/70R19.5 サイズR 245/70R19.5				
証明書		凹み							F	サイ. 	ΛK	245/70R	19.5
S・リミッタ(有			テールランプ割れ.	オテップキラ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	体にキズ多	,	•				33 33 1.00	1
証明書 有 無 テールランプ割れ ステップキズ										*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります