


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状			
B1017	UD	R1/9	2PG-GK5AAD-JNCMBP0A4KU045123	トラクタ	株式会社 キャリオン		


前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	H/L6速	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	502,681 km タコグラフ年月 アリ	11,500 kg	L	W	H	馬力 3	420ps ペダル	ターボ 有

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	(良)	不良	無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)										ナシ				汚れ 少	中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										ナシ				シート破れ 有	無
上物メーカー名 年式、型式及状態	カプラ	一時抹消	良	2017/09	11P	FW35-11P-510123	No.90182600187							ベット 有	無
														クロス張り 有	無
														ETC 有	無
														ラジオ 有	無


外装状態	ハイルーフ	リアエアサス	アルミホイールヘッドライト; LED	タイヤ状態
燃料タンク				1~10、×、欠、で記載
400L				1 前 1
Fガラス状態				1 3 1 3
要交換 良好	飛石有			□ □ □ □
リペア済				□ □ □ □
記録簿 有	無			F 3 スペア R
PMマフラ 有	無			サイズF 295/80R22.5
証明書 有	無			サイズR 295/80R22.5
S・リミッタ 有	無			*スノータイヤは表記する
証明書 有	無			




メッキ  
グリル  
バンパー  
コーナー<sup>リペア</sup>  
ミラー<sup>リペア</sup>  
フェンダー<sup>リペア</sup>  
ドアガーニッシュ<sup>リペア</sup>



スリキズ  
カバー破れ  
カバー亀裂



マフラー



マフラー

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります