

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状								
C1051	日野	H17/3	PK-GK8JNFA-10062		クレーン付			株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速			
☐ 自家用 ☒ 営業用 ☐ レンタカ ☐ 不明	一時抹消		切れ ☒ 抹消	570,001 km	10,000 kg	L 6,000	W 2,360	H 680	馬力	270ps	ターボ	有	
			タコグラフ年月	アリ					3	ペダル			
エンジン状態	A B ☒ D E	AC	☒ 良	不良	無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,710	円	キャブ内部		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ			汚れ		少	中 ☒ 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						全体的サビ			シート破れ		有	☒ 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態						クレーン:ユニック URG504 No.G503005 2022年5月製			ベツト		☒ 有	☒ 無	
内フック9対 セイコーラック1対 床:鉄板張 4段 ラジコン フックイン 2.93t吊 5方開									クロス張り		有	☒ 無	
hou									ETC		☒ 有	☒ 無	
※クラッチディーラーにてOH済(569.745km時)									ラジオ		☒ 有	☒ 無	
											備考		
											ラジオ不良		
											助手席PW不良		
											バックモニター		
外装状態 ヘッドライト:ディスチャージ													
燃料タンク													
300L													
Fガラス状態													
要交換 ☒ 良好		飛石有											
記録簿		有	☒ 無										
PMマフラ		☒ 有	☒ 無										
証明書		有	☒ 無										
S・リミッタ		☒ 有	☒ 無										
証明書		有	☒ 無										
左ミラーキャブナ サイドバンパー 3段(鉄) マーカー 1対(電球) 板金跡 キズ多数 凹み多数 左アンダーミラーぐらつき 看板跡 右ステップ下割れ(反射板ナシ) バンパー コーナー グリル フェンダー メッキ 凹み キャッチ曲がり 看板跡 キズ 凹み 凹み キズ 看板跡 タレゴム割 右リヤバンパーエンドキャブキズ 右ステップ下割れ(反射板ナシ) ※サビ・凹み(左サイドバンパー3段 台枠全体的にサビ													
タイヤ状態													
1~10、×、欠、で記載													
4 前 6													
3 3 3 3													
5 5 6 6													
F 5 スペア R													
サイズF 245/70R19.5													
サイズR 245/70R19.5													
*スノータイヤは表記する													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります