

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状					
B1053	UD	R4/7	2PG-CG5CA-JNCMB02G9NU071892		ウイング		株式会社 キャリオン			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		T/M	エスコット	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R8.7.15		切れ 抹消	325,080 km タコグラフ年月 アリ	13,700 kg	L 9,640	W 2,400	H 2650 (2580)	馬力 2	390ps ターボ ペダル 有
エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部		備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							ナシ		汚れ 少 中 多	バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							ナシ		シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本フルハーフ DKL No.W9DV810									ベット 有 無	
ラッシングレール2段 セイコーラック2対 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板									クロス張り 有 無	
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン									ETC 有 無	
									ラジオ 有 無	

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 **飛石有**
要リペア

記録簿 **有** 無
R5~R7

PMマフラ **有** 無
証明書 有 無

S・リミッタ **有** 無
証明書 有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー5 対(LED)

看板跡
アオリ凹み
ドアキズ
マフラーカバー凹み
タレゴム穴
看板跡
アオリ凹み
キズ
サイドバンパー凹み
タレゴム穴
リアバンパー凹み

バンパー
コーナー
グリル
ミラー

メッキ

ステップ割れ

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

1	前	1
1		1
4	4	4 4
1	1	1 1
F 9 スペア ☐ R		
サイズF	245/70R19.5	
サイズR	245/70R19.5	

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります