

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号			架装形状							
D1056	いすゞ	H28/9	QKG-CYL77B-7001509			冷凍バン			株式会社 キャリオン				
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7 速		
○ 自家用		予備検査証 R7/10/30		合計走行496,375		13,400	L 9,310	W 2,270	H 2260 (2200)	馬力	380ps	ターボ	有
営業用				(現メーター11,128) km									
レンタカ 不明				タコグラフ年月 アリ									
		抹消				kg				3	ペダル		

エンジン状態	A B ○ C D E	AC	○ 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,340 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ 少 ○ 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ 有 ○ 無	外気27℃ -35℃設定
上物メーカー名 年式,型式及状態 アルナ矢野特殊 No.110815 2012年2月製								ベツト ○ 有 無	庫内39.6℃⇒-22℃
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯:LED 床:キーストン 蝶番・ロックバー・門口:ステン								クロス張り 有 ○ 無	5H稼働
冷凍機:菱重 TU100SA No.294100261BL 2012年6月製								ETC ○ 有 無	
*385089km時スピードメーターAssy交換(記録簿あり)								ラジオ ○ 有 無	バックモニター

外装状態

リアエアサス

アルミホイール

ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク

300L+300L

Fガラス状態

要交換 良好 飛石有

点キズ

記録簿

有 無

R2~R4

PMマフラ

有 無

証明書

有 無

S・リミッタ

有 無

証明書

有 無

サイドバンパー 3段(鉄) マーカー 5対(電球)

アンダーミラー

ステーのみ

リップ凹み

バンパー

コーナー

グリル

ミラーカバー

ステップ

メッキ

タレゴム破れ

キズ

ドアモールキズ

メッキカバー割れ

タレゴム破れ

1350

2050

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

6

前

5

7

7

7

7

2

2

2

3

F

欠

スペア

R

サイズF

295/80R22.5

サイズR

11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります