



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状								
V1079	ボルボ	R4/6	2KG-4K2TEA1・YV2RTY0AXNA891735		トラクタ		株式会社 キャリオン						
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台寸法(mm)		T/M	シフト		
○	自家用	R8.6.20	切れ	387,380 km		11,500	L	W	H	馬力	460ps	ターボ	有
	営業用		抹消	タコグラフ年月	年月						kg	-	-
		レンタカ											
		不明											
エンジン状態		A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,270	円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ						汚れ <input checked="" type="radio"/> 中 多		バックモニター	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ						シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/>			
上物メーカー名 年式,型式及状態		カプラ:JOST製 JSK42K85804AJ No.16704683 E4								ベット <input checked="" type="radio"/> 無			
										クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/>			
										ETC 有 <input checked="" type="radio"/>			
										ラジオ <input checked="" type="radio"/> 無			
外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED													
燃料タンク		480L		※フロントガラス飛石多数		サイドバンパー 2段(アルミ)		フェンダー割れ		タイヤ状態			
Fガラス状態		要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有								1~10、×、欠、で記載			
記録簿		<input checked="" type="radio"/> 有 無								<input type="text" value="6"/> 前 <input type="text" value="6"/>			
R5~R7										<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="6"/>			
PMマフラ		<input checked="" type="radio"/> 有 無								<input type="text" value="7"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>			
証明書		有 <input checked="" type="radio"/> 無								F <input type="text" value=""/> スペア <input type="text" value=""/> R			
S・リミッタ		<input checked="" type="radio"/> 有 無								サイズF 315/70R22.5			
証明書		有 <input checked="" type="radio"/> 無								サイズR 295/80R22.5			
*スノータイヤは表記する													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります