

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状								
B1077	UD	R3/5	2PG-CD5CA-JNCMB02C7MU060417		ウイング			株式会社 キャリオン					
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット		
O	自家用	R7.5.25	切れ	532,184 km		14,000 kg	L 9,640	W 2,410	H 2,500 (2,420)	馬力	390ps	ターボ	アリ
	営業用		抹消	タコグラフ年月	ナシ					2	ペダル		
エンジン状態		A B C D E	AC	良	不良	無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部		備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							オイルにじみ跡あり				汚れ 少 中 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							ナシ				シート破れ 有 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態							日本フルハーフ DKL No.W9DV315				ベツト 有 無		
床:板 フック9対 セイコーラック2対 ラッシング2段 庫内灯4灯:LED											クロス張り 有 無		
											ETC 有 無		
											ラジオ 有 無		

燃料タンク

300L+200L

Fガラス状態

要交換 良好 飛石有

点キズ多数

記録簿

有 無

PMマフラ

有 無

証明書

有 無

S・リミッタ

有 無

証明書

有 無

サイドバンパ-3段(アルミ) マ-カ-5対(LED)

凹み

線キズ

看板跡

塗装ハゲ

線キズ

看板跡

外ゴム破れ

キズ

ステップキズ

エンドキャップ欠

エンドキャップ穴

バンパ-

コーナー

グリル

ミラー

メッキ

Fパネル飛び石あ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

6 前 6

3 5 3 2

1 1 1 1

F 2 スペア R

サイズF 275/80R22.5

サイズRF 275/80R22.5

サイズRR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります