





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状							
D1049	いすゞ	H26/11	TKG-FRR90S1-7069089		クレーン付			株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	スモーカー		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消		切れ	30,922 km	2,650 kg	L 5,430	W 2,170	H 400	馬力	190ps	ターボ	有
			抹消	タコグラフ年月 ナシ					2	ペダル		

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア---	リサイクル料	12,080	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ									汚れ 少 <b>中</b> 多	左右運転席側灰皿ナシ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ									シート破れ <b>有</b> 無	床板張り直しあり
上物メーカー名 年式,型式及状態 ユニック URU344 2014年4月製 4段ラジコンフックイン									ベツト 有 <b>無</b>	
丸カンフック3対 ロープフック:サイド12対、後3カ所 ロープ穴3対 床:板									クロス張り 有 <b>無</b>	
									ETC <b>有</b> 無	
									ラジオ <b>有</b> 無	

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ハロゲン		サイドバンパー 1段(鉄)		タイヤ状態		
燃料タンク		 <p>グリルキズ</p>		 <p>フェンダー凹み      モールキズ      ドアキズ</p>		1~10、×、欠、で記載 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div>[ 7 ]</div><div>前</div><div>[ 7 ]</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div>[   ]</div><div></div><div>[   ]</div></div>
Fガラス状態				 <p>鳥居凹み</p>		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div>[ 7 ]</div><div>[ 7 ]</div><div>[ 7 ]</div><div>[ 7 ]</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div>[   ]</div><div>[   ]</div><div>[   ]</div><div>[   ]</div></div>
要交換 良好 (飛石有)		 <p>※床面補修 ※アオリ全体的に凹み多数</p> <p>フェンダー凹み</p>		F [ 6 ] スペー [   ] R		
記録簿 有 (無)				サイズF    225/80R17.5 サイズR    225/80R17.5		
PMマフラ (有) 無						
証明書 有 (無)						
S・リミッタ 有 (無)						
証明書 有 (無)						

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります