

| | | | | | |
|-------|----|------|-----------------------------|------|------------|
| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
| B1082 | UD | R3/3 | 2PG-CD5CA-JNCMB02C6LU054509 | ウイング | 株式会社 キャリオン |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------|-----------|----------|-------|-------|-----|-------|-----|----|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | T/M | エスコット | | |
| ○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明 | R7.3.26 (切れ) 抹消 | 643,934 km | 13,900 kg | L | W | H | 馬力 | 390ps | ターボ | アリ |
| | | タコグラフ年月 | | ナシ | 9,620 | 2,410 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----|---|------|-------|--|------------|-------|----|
| エンジン状態 | A B <input checked="" type="radio"/> C D E | AC | <input checked="" type="radio"/> 良 不良 無 | ブレーキ | エア | リサイクル料 | 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | ナシ | | | | 汚れ | <input checked="" type="radio"/> 少 中 多 | 庫内 当たり止め外れ | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | ナシ | | | | シート破れ | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | | |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 | 日本フルハーフ DKL No.9DT205 | | | | ベツト | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | | |
| 床:板 フック9対 セイコーラック2対 ラッシング2段 庫内灯4灯:LED 90℃ストッパー | | | | | クロス張り | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | | |
| | | | | | ETC | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | | |
| | | | | | ラジオ | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | | |

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED ハイルーフ バンパー・コーナー・グリル・ミラー:メッキ

燃料タンク 300L+300L

Fガラス状態 要交換 良好 飛石有

点キズ多数 1カ所要リペア

記録簿 有 無

PMマフラ 有 無

証明書 有 無

S・リミッタ 有 無

証明書 有 無

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー5対(LED)

タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | 前 | 1 |
| | | |
| 5 | 5 | 5 5 |
| 4 | 4 | 2 2 |

F 2 スペア R

サイズF 11R22.5
サイズRF 295/80R22.5
サイズRR 11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります